

安徽省应急管理厅

安徽省应急管理厅关于印发《安徽省危化风险监测评估报告（2023年第2号）》的通知

各市应急管理局：

现将《安徽省危化风险监测评估报告（2023年第2号）》印发给你们，请紧盯风险监测评估中发现的问题，举一反三，进一步明确责任和风险管控措施，狠抓整改落实，切实保障系统高效运行，扎实推动有效管控和化解危化重大安全风险。

安徽省应急管理厅

2023年3月9日



安徽省危化风险监测评估报告

2023 年第 2 号

经对 2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日系统运行监测情况进行量化评估（见附件 1），全省综合平均得分 97.3881 分，合肥、蚌埠和池州市综合得分位列**全省前三位**。2023 年 1 月至 2 月，合肥、淮南、池州、安庆和宿州 5 市平均综合得分排名居全省前列（见附件 2）。

一、系统运行情况

市、县平台方面，16 个地市及所辖的 44 个县级平台平均掉线时长 0.5 小时，较前一个评估周期减少 29.7 小时。

企业物联网主机方面，全省 141 家企业物联网主机平均掉线时长 7.0 小时，较前一个评估周期减少 3.37 小时。蚌埠市的蚌埠鑫奥橡塑科技有限公司、合肥市的中国石化销售股份有限公司安徽合肥石油分公司巢湖油库和安徽皖维高新材料股份有限公司物联网主机掉线时长分别为 197.41 小时、182.11 小时和 182.10 小时，在线时长位列全省末三位。滁州市的安徽赛迪生物科技股份有限公司、芜湖市的普莱克斯（安徽）工业气体有限公司和马鞍山市的安徽裕河新材料有限公司物联网主机掉线次数分别为

50次、44次和19次，主机在线稳定性位列全省末三位。

二、数据维护情况

数据核验方面，各市企业填报数据总平均待审时间为6.66小时，较前一个评估周期增加1.1小时。经随机抽查，企业数据准确性情况总体良好。**淮南、蚌埠和马鞍山市**平均待审时间分别为1.09小时、1.29小时和1.74小时，数据核验及时性位列**全省前三位**。池州、宿州和亳州市平均待审时间分别为9.52小时、10.12小时和42.57小时，数据核验及时性位列全省末三位。

三、实时风险情况

截至3月1日，全省物联点位（含系统升级物联点位）应接入36032个，已接入35993个，物联点位接入率99.89%，其中危化安全生产风险监测系统升级项目应接入物联点位12024个，安庆市尚有39个物联点位未完成接入。2022年12月至2023年2月，淮北、蚌埠和马鞍山市分别新接入企业1家，铜陵和安庆市各新接入企业2家。

在平均报警次数方面，全省有119家企业共发生2392次报警，平均每百个点位报警6.6次，较前一个评估周期减少54.4次；平均每百个点位报警数排名前三的市是淮南27.2次、马鞍山16.7次和淮北13.0次，排名后三的市是黄山1.1次、合肥0.5次、亳州0次。2月份发生报警的物联点位494个（占已接入点位数的1.37%，较前一个评估周期减少0.34%），其中重复报警次数在

300 次以上的 1 家企业为马鞍山市的安徽马钢气体科技有限公司，其 LIAS1701（液位传感器）点位重复报警 334 次（见附件 3）。

在报警处置率方面，系统对风险级别为红、橙、黄三色的 697 次报警，共推送 718 条预警信息，平均每消除一次报警推送 1.03 条预警信息，与前一个评估周期基本持平。全省 2392 次报警的平均消警时长为 2.3 分钟，较前一个评估周期增加 1.0 分钟。

2023 年 1 月 30 日至 2023 年 3 月 5 日，全省重大危险源企业包保责任履职累计完成 1137 家次，企业履职完成率 100%。重大危险源的操作负责人包保责任履职累计完成 3270 次，履职完成率 100%。全省重大危险源企业和重大危险源的操作负责人履职完成率排名稳居全国第一。

2 月份，《全国危险化学品安全生产风险监测预警日报》中的通报事项均未涉及我省企业。

省厅抽查视频在线异常企业 21 家次，已完成问题整改 19 家次（见附件 4）。全省月平均视频在线率 99.22%，月平均视频在线率未达到 100% 的市有宿州（99.98%）、铜陵（99.72%）、马鞍山市（99.31%）、池州市（99.28%）、宣城市（98.39%）、六安市（90.76%）。

四、安全承诺情况

每日安全承诺方面，2 月份，全省企业累计开展 15095 次安

全承诺，按时承诺率为 100%。

在特殊作业票调阅方面，省厅 2 月份共调阅查验特殊作业票 91 张，不合格 19 张，合格率 79.1%，较前一个评估周期增加 3.4%（见附件 5）。

特殊作业现场管控方面，2 月份，各市存在三类特殊作业（动火作业、受限空间作业和盲板抽堵作业）的企业 233 家共涉及 3646 次三类特殊作业，落实管控率 100%，其中监管人员赴特殊作业现场落实管控措施 55 家，委派化工专家赴现场落实管控措施 6 家，委派第三方机构赴现场落实管控措施 2 家，采用视频连线的方式检查管控措施落实 107 家。其中监管人员到企业特殊作业现场落实管控措施次数排名前三的市是黄山 84 次、蚌埠 40 次、淮南 34 次，无监管人员赴特殊作业现场落实管控措施的市有淮北、亳州、滁州、六安、宣城、池州市。

长期无特殊作业企业管控方面，2 月份统计长期无特殊作业企业数量 324 家，核查无特殊作业属实企业数量 321 家，核查不属实企业 3 家，分别是：滁州市的安徽衡光新材料科技有限公司和安庆市的安徽联化新材料有限公司、安庆兴达新材料有限公司。

在本评估周期内，全省共 113 家企业对设施设备、监测点位开展了临时性检维修、点检作业，其中有 12 家企业临时性检维修、点检的作业天数多于 10 天，涉及 7 个市（见附件 6）。有 14

个市的 40 家企业临时性检维修点位数占本企业接入信息系统总点位数的 30%以上（较前一个评估周期减少 2 家），其中 40%以上的有 36 家，60%以上的有 26 家，80%以上的有 16 家，100%的有 5 家（见附件 7）。

五、双重预防机制数字化信息系统运行情况

截至 3 月 6 日，危险化学品企业双重预防机制数字化建设应接入 234 家（试生产企业应在竣工验收前完成接入），已接入 228 家，接入完成率 97.44%，有 5 个市的 6 家企业未完成接入工作，安庆市 2 家，淮北、阜阳、滁州和宣城 4 市各 1 家。双重预防机制模块 2657 个安全风险分析单元，累计报送隐患排查记录 9782920 条，上报隐患 6696 条，平均每千条隐患排查记录上报隐患 0.68 条，平均每千条隐患排查记录上报隐患数较前一个评估周期增加 0.03 条。辖区内已建成双预防系统企业运行优良率未达到 100%的市有淮北（86.67%）、宿州（85.71%）、蚌埠（92.86%）、淮南（87.5%）、滁州（80.56%）、马鞍山（80%）、芜湖（90%）、宣城（91.67%）、池州（83.33%）、安庆（79.17%）、黄山（75%）。

总体上，本次评估显示：

1.市、县平台和企业物联主机的平均掉线时长、平均每百个点位报警次数均减少。全省重大危险源企业包保责任履职全部完成。企业全部按时完成安全承诺。淮北、蚌埠、马鞍山、铜陵和

安庆市积极推动新企业接入。

2.部分企业临时性检维修、点检点位占总点位比例处于高位，企业设备、设施维护管理水平有待提高。

3.安庆市的系统升级项目尚有部分物联点位超期未接入，相关工作需加大推进力度。

4.特殊作业票查验合格率虽有所提升，但总体仍偏低，各地需进一步加强《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）的贯彻实施，并持续强化针对特殊作业的监管执法。

5.滁州市的安徽衡光新材料科技有限公司和安庆市的安徽联化新材料有限公司、安庆兴达新材料有限公司 3 企业未如实履行安全承诺，应依法查处。

6.部分地区双重预防机制数字化信息系统存在功能不完善及系统应用与日常巡检“两张皮”等突出问题，相当数量的企业未如实上报自查隐患情况。

上期评估整改落实好的做法：

（1）黄山市应急管理局对 1 月份系统运维存在问题的 3 家企业开展了精准化执法检查，并对存在的问题进行立案查处，以严格执法推动企业系统运维主体责任落实、落细。

（2）蚌埠市应急管理局针对蚌埠市天星树脂有限责任公司特殊作业票调阅查验不合格情况，约谈了企业负责人，并处罚

1.5 万元。

(3) 宿州和马鞍山市分别组织编制本市的危化风险监测评估报告，逐项、逐企分析原因，提升系统运行实效。

请相关市应急管理局针对评估报告中及附件3至附件7指出的问题，举一反三，深入分析原因，强化问题整改，持续推进监测预警系统实战化运用。有关工作落实情况请于2023年3月20日前报送省厅。

- 附件：
- 1.安徽省危化品安全生产风险监测综合评估表
 - 2.各地市综合评估得分逐月排名统计表
 - 3.重复报警次数 > 300 次的点位统计表
 - 4.企业视频抽查情况一览表
 - 5.特殊作业票调阅查验不符合企业情况统计表
 - 6.临时性检维修、点检天数 ≥ 10 天的企业统计表
 - 7.临时性检维修点位数比例 $\geq 30\%$ 的企业统计表

附件 1

安徽省危化品安全生产风险监测综合评估表

2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日

序号	市别	系统运行 (20 分)		数据维护 (20 分)		实时风险 (30 分)			安全承诺 (30 分)			总分 (100 分)
		市县平台接入率 (12 分)	物联网主机接入率 (8 分)	数据核验更新率 (8 分)	数据抽查准确率 (12 分)	平均报警次数 (8 分)	平均报警点位数 (7 分)	报警处置率 (15 分)	按时承诺率 (8 分)	总承诺率 (6 分)	调阅作业票符合率 (16 分)	
1	合肥市	12.0000	7.7384	8.0000	12.0000	7.9285	6.9757	15.0000	8.0000	6.0000	16.0000	99.6426
2	蚌埠市	11.9886	7.8458	8.0000	12.0000	7.8132	6.9508	15.0000	8.0000	6.0000	16.0000	99.5985
3	池州市	11.9986	7.9744	8.0000	12.0000	7.6593	6.9403	15.0000	8.0000	6.0000	16.0000	99.5726
4	黄山市	11.9965	7.9978	8.0000	12.0000	7.4423	6.6354	14.2500	8.0000	6.0000	16.0000	98.3219
5	滁州市	11.9952	7.9744	8.0000	12.0000	6.7829	6.9250	14.5532	8.0000	6.0000	16.0000	98.2306
6	宿州市	12.0000	7.9886	8.0000	12.0000	7.1083	6.5271	14.2500	8.0000	6.0000	16.0000	97.8740
7	淮北市	11.9797	7.9959	8.0000	12.0000	6.0329	6.6791	15.0000	8.0000	6.0000	16.0000	97.6876
8	淮南市	12.0000	7.9840	8.0000	12.0000	6.0000	6.8080	14.8485	8.0000	6.0000	16.0000	97.6405
9	宣城市	11.9893	7.9820	8.0000	12.0000	7.4587	7.0694	15.1328	8.0000	6.0000	14.0000	97.6321
10	安庆市	11.9975	7.9847	8.0000	12.0000	7.5586	6.9183	12.9241	8.0000	6.0000	16.0000	97.3832
11	芜湖市	11.9975	7.9711	8.0000	12.0000	6.8405	6.5772	13.9861	8.0000	6.0000	16.0000	97.3725
12	马鞍山市	11.9821	7.9814	8.0000	12.0000	6.0000	6.9040	14.4643	8.0000	6.0000	16.0000	97.3318
13	六安市	12.0000	7.9921	8.0000	12.0000	6.7100	6.2005	13.5000	8.0000	6.0000	16.0000	96.4025
14	铜陵市	11.9955	7.9997	8.0000	12.0000	6.8364	6.5047	14.2500	8.0000	6.0000	14.0000	95.5862
15	阜阳市	11.9976	7.9882	8.0000	12.0000	7.2016	6.8879	12.3529	8.0000	6.0000	14.0000	94.4281
16	亳州市	12.0000	8.0000	4.9055	12.0000	7.2000	6.3000	13.5000	8.0000	6.0000	15.6000	93.5055

说明：(1)“实时风险”得分按已接入点位的数量进行系数加权：①接入点位数≥1500，权重系数为 1.00；②1500>接入点位数≥500，权重系数为 0.95；③接入点位数<500，权重系数为 0.90。(2)亳州市辖区内企业在本评估周期内无动火、受限空间作业，“调阅作业票符合率”取其他市的平均分。(3)新接入企业自接入当月起第四个月开始纳入评估。(4)适时将双重预防机制数字化系统运行情况纳入综合评分；各级在监管执法中发现的隐患，如企业已通过双预防系统上传，并已严格执行隐患整改“五落实”要求的，可不予处罚。

附件 2

各地市综合评估得分逐月排名统计表

2023 年 1 月至 2023 年 2 月

序号	市别	各地市每月综合评估得分		平均 综合得分
		1 月	2 月	
1	合肥市	99.6201	99.6426	99.6314
2	淮南市	99.2557	97.6405	98.4481
3	池州市	96.8487	99.5726	98.2106
4	安庆市	98.8664	97.3832	98.1248
5	宿州市	97.8142	97.8740	97.8441
6	蚌埠市	95.7140	99.5985	97.6562
7	马鞍山市	97.8238	97.3318	97.5778
8	黄山市	96.8215	98.3219	97.5717
9	滁州市	96.4272	98.2306	97.3289
10	宣城市	95.8481	97.6321	96.7401
11	淮北市	95.5754	97.6876	96.6315
12	六安市	96.7900	96.4025	96.5962
13	芜湖市	94.3613	97.3725	95.8669
14	铜陵市	94.7233	95.5862	95.1548
15	亳州市	96.0916	93.5055	94.7985
16	阜阳市	91.5411	94.4281	92.9846

说明：本年度，全年平均得分在 95.9712 分（上年度优秀等次平均分）及以上为优秀等次，年终考核得满分；辖区内相关企业因监测报警处置不到位或动火、受限空间、盲板抽堵 3 类特殊作业管理不规范引发事故的，以及其他 5 类特殊作业事故累计致 2 人及以上人员死亡的，实施一票否决，年终考核为零分。

附件 3

重复报警次数 > 300 次的点位统计表

2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日

序号	市别	企业名称	点位类型	仪表编号	报警次数
1	马鞍山市	安徽马钢气体科技有限公司	液位传感器	LIAS1701	334

附件 4

企业视频抽查情况一览表

2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日

序号	地市	抽查时间	企业名称	发现问题	整改情况
1	合肥市	2023-2-1	安徽皖维高新材料股份有限公司	罐组 1 监控视频 GQ-03(配电房顶) 视频无法查看	已整改
2	合肥市	2023-2-3	合肥艾普拉斯环保科技有限公司	聚合反应釜二楼东、聚合反应釜三楼东等 13 路视频无法查看	已整改
3	合肥市	2023-2-6	安徽皖维高新材料股份有限公司	3#罐组 jz-06 西南侧视频无法查看	已整改
4	淮北市	2023-2-2	临涣焦化股份有限公司	34 路视频无法查看。	已整改
5	淮北市	2023-2-5	淮北宝相气体有限公司	5 路视频离线无法查看	已整改
6	淮北市	2023-2-7	淮北宝相气体有限公司	5 路视频离线无法查看	已整改
7	淮北市	2023-2-24	安徽泓泽新材料科技有限公司	甲类罐区东、消防控制室、消防泵房 3 路视频无法查看	已整改
8	宿州市	2023-2-3	安徽汇利化工有限公司	车间区视频无法查看	已整改
9	宿州市	2023-2-4	宿州汉泰化工有限公司	化磷罐区东北视频离线, 无法查看	已整改
10	蚌埠市	2023-2-25	安徽丰原生物技术股份有限公司	液氨罐区 5 视频无法查看, 液氨罐区 3#打开为液氨罐区 6#视频	未完成整改
11	阜阳市	2023-2-25	杭摩科技新材料(阜阳)有限公司	苯酚罐区北侧装卸台、甲醇甲醛罐区北侧罐顶视频无法查看	未完成整改
12	滁州市	2023-2-5	安徽博泰电子材料有限公司	二车间道路视频离线	已整改
13	马鞍山市	2023-2-19	安徽弘源化工科技股份有限公司	部分视频名称与实际视频不符。如装卸区打开为中控室。	已整改
14	马鞍山市	2023-2-24	安徽华庆石化实业有限公司	西围墙 3(2 道门进口) 视频无法查看	已整改
15	铜陵市	2023-2-18	安徽六国化工股份有限公司	3#氨罐视频无法查看	已整改
16	池州市	2023-2-19	安徽兴隆化工有限公司	7 路视频无法查看	已整改
17	池州市	2023-2-21	安徽三禾化学科技有限公司	控制室视频无法查看, 中控室二楼西视频名称不一致	已整改
18	池州市	2023-2-24	安徽中山化工有限公司	除 201 罐区西北、消防泵房外其他视频均无法查看	已整改

序号	地市	抽查时间	企业名称	发现问题	整改情况
19	安庆市	2023-2-14	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	液氧/液碱中间罐区、氰化物成品周转仓库、液氧/液碱罐区等 15 路视频无法查看	已整改
20	黄山市	2023-2-11	黄山市佳圣化工有限公司	环氧氯丙烷储罐北视频无法查看	已整改
21	黄山市	2023-2-25	黄山市佳圣化工有限公司	环氧氯丙烷储罐北视频无法查看	已整改

附件 5

特殊作业票调阅查验不符合企业情况统计表

2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日

序号	市别	企业名称	存在的问题
1	合肥市	合肥艾普拉斯环保科技有限公司	作业票中原有介质名称栏目填写“无”，受限空间内原有介质名称不明确。
2	淮北市	安徽凯泽新材料有限公司	对动火周边可燃物清理等部分措施没确认。
3	宿州市	安徽红杉生物医药科技有限公司	1.存在切割作业，第 7 条措施未确认。2.审批时间与作业时间不一致。
4	蚌埠市	蚌埠鑫奥橡塑科技有限公司	2023 年 2 月 4 日是星期六，未升级管理。
5	阜阳市	安徽中科昊海气体科技有限公司	未明确选择具体种类
6	阜阳市	安徽昊源化工集团有限公司颍东新材料产业园分公司	延期反馈
7	淮南市	中安联合煤化有限责任公司	作业中未定时监测，未达到每 2 小时监测一次要求。
8	六安市	安徽巨蓝工业气体有限公司	作业监护人未对安全措施落实情况进行确认
9	六安市	安徽巨蓝工业气体有限公司	1.监护人未按要求对安全措施进行逐条确认；2.分析人、接受交底人、监护人为同一人签字；3.作业票未按要求进行持有及保存管理（作业票未设置三联）
10	马鞍山市	安徽国星生物化学有限公司	1.作业单位负责人未参加完工验收；2.作业监护人未按要求对安全措施进行确认；3.分析人、安全交底人、确认人为同一人签字。
11	宣城市	绩溪县博达化工科技有限公司	监护人未对安全措施进行逐条签字确认。
12	宣城市	宁国市成兴生物科技有限公司	第 5 条：作业人员应采用防爆工具
13	铜陵市	铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司	1.安全措施确认不具体；2.延期反馈。
14	池州市	池州东升药业有限公司	消防水池栏杆焊接，未识别淹溺风险
15	池州市	东至德泰精细化工有限公司	受限空间内原有介质辨识不全面，不应该只有甲基氟苯。
16	安庆市	安庆市鑫祥瑞环保科技有限公司	1.监护人没有按照职责要求，对现场安全条件进行逐条确认；2.为动火作业服务的临时用电时间与动火作业时间不一致。
17	安庆市	安庆瑞泰化工有限公司	1.只有窒息；2.池中作业未注明具体位置。

18	安庆市	中国石油化工股份有限公司安庆分公司	1.受限空间作业票中，首次进入时间为2023年2月13日，首次进入哪里不明确；2.受限空间作业自2023年2月14日8:55始，至2023年2月15日8:55止，第一次采样分析时间为2月14日8:45，第二次采样分析时间为2月14日15:43，不符合2小时检测记录1次的规定；3.安全风险防范措施中：检测合格后必须1小时内作业，不符合相关要求等。
19	安庆市	安徽普利药业有限公司	1.未明确受限空间内原有介质名称；2.空白表格中检测标准内容不符合GB30871的要求；3.气体检测未按规定2小时记录一次；4.采用关闭阀门的方式隔离，不符合要求；5.未完工验收确认。

附件 6

临时性检维修、点检天数 ≥ 10 天的企业统计表

2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日

序号	市别	企业数	企业名称	本次临时性检维修、点检天数(天)
1	淮北市	3 家	安徽凯泽新材料有限公司	25
2			安徽江泰新材料科技有限公司	17
3			中国石化销售股份有限公司安徽淮北石油分公司	14
4	淮南市	2 家	中安联合煤化有限责任公司	22
5			安徽山河药用辅料股份有限公司	10
6	六安市	1 家	金寨森鑫建材助剂有限公司	10
7	宣城市	1 家	锦洋高新材料股份有限公司	11
8	铜陵市	1 家	安徽六国化工股份有限公司	17
9	池州市	1 家	池州天赐高新材料有限公司	22
10	安庆市	3 家	安徽昊帆生物有限公司	14
11			安庆市泰发能源科技有限公司	14
12			安徽诺全药业有限公司	13

附件 7

临时性检维修点位数比例≥30%的企业统计表

2023 年 1 月 1 日至 2 月 28 日

序号	市别	企业名称	2 月份检维修点 位占总点位比 例 (%)	1 月份检维修点 位占总点位比 例 (%)
1	合肥市	中国航空油料有限责任公司安徽分公司	42.4	-
2	淮北市	安徽巨成精细化工有限公司	32.8	76.6
3	淮北市	安徽凯泽新材料有限公司	86.0	86.0
4	淮北市	安徽瑞柏新材料有限公司	70.0	-
5	淮北市	安徽润岳科技有限责任公司	94.6	34.8
6	淮北市	安徽碳鑫科技有限公司	100.0	100.0
7	淮北市	安徽相泉化工有限公司	87.5	87.5
8	淮北市	淮北宝相气体有限公司	100.0	100.0
9	淮北市	空气产品（淮北）气体有限公司	100.0	-
10	宿州市	安徽中元化工集团有限公司	48.6	-
11	宿州市	宿州市皖神面制品有限公司	76.6	-
12	蚌埠市	安徽佳先功能助剂股份有限公司	89.7	89.7
13	淮南市	安徽丰达新材料有限公司	43.1	-
14	淮南市	安徽山河药用辅料股份有限公司	100.0	-
15	淮南市	中安联合煤化有限责任公司	57.7	-
16	滁州市	安徽华纳化学工业有限公司	46.5	-
17	滁州市	安徽聚合辐化化工有限公司	75.3	-
18	滁州市	安徽南大星新材料科技有限公司	78.6	-
19	滁州市	中国石化销售股份有限公司安徽滁州石 油分公司	49.2	-
20	六安市	中国石化销售股份有限公司安徽六安石 油分公司六安油库	38.1	-
21	马鞍山市	安徽国星生物化学有限公司	59.3	-
22	马鞍山市	中国石化销售股份有限公司安徽马鞍山 石油分公司	45.7	-
23	芜湖市	芜湖融汇化工有限公司	79.7	83.5

24	宣城市	安徽成泰化学科技有限公司	61.7	-
25	宣城市	安徽立兴新材料有限公司	52.0	99.4
26	宣城市	安徽司尔特化肥科技有限公司	100.0	-
27	宣城市	安徽宣城金宏化工有限公司	92.7	92.7
28	宣城市	锦洋高新材料股份有限公司	83.0	-
29	宣城市	中国石化销售股份有限公司安徽宣城石油分公司	90.4	90.4
30	铜陵市	铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司	75.0	-
31	池州市	安徽苏启化工有限公司	43.9	-
32	池州市	安徽中山化工有限公司	35.0	-
33	池州市	池州天赐高新材料有限公司	98.9	88.6
34	安庆市	安徽鼎旺医药有限公司	88.3	-
35	安庆市	安徽森淼实业有限公司	75.0	-
36	安庆市	安庆市泰发能源科技有限公司	98.7	87.4
37	安庆市	普林斯（安庆）医药科技有限公司	85.7	-
38	安庆市	桐城市永兴化工有限公司	72.2	-
39	黄山市	安徽泰达新材料股份有限公司	30.0	71.0
40	黄山市	黄山市宏昊化工科技有限公司	78.9	52.6

（信息公开形式：主动公开）

抄送：各市人民政府，省公安厅、省生态环境厅、省交通运输厅。

安徽省应急管理厅办公室

2023年3月10日印发

共印2份